


TALLINNA LAAGNA LASTEAED-PÕHIKOOL

P. Pinna 15, Tallinn 13615

TULEKAHJUÕPPUSE KOKKUVÕTE



September 2015

Üldosa

Inimesi evakueeritakse hoonetest olukordades, kus hoones olemine on ohtlik nende elule või kahjustab nende tervist - tulekahjud, kemikaalidega seotud õnnetused, varingud jms.

Tulekahjuõppuse peaesmärk on tutvustada Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli personalile evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid, et oleks tagatud laste ja töötajate ohutus ning varalise kahju ärahoidmine reaalse tulekahju korral.

Tuleohutuse seaduse § 6 lõike 3 kohaselt tuleb vähemalt kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus (edaspidi tulekahjuõppus).

Tulekahjuõppus viidi läbi Tamrex Ohutuse OÜ poolt, vastavalt Siseministri 1. septembri 2010. a määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ järgides.

Tulekahjuõppuse toimumise aeg: 09.09.2015

Hoone ülevaatus tulemused:

- hoonesse on paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS), mis võimaldab tulekahju varajases staadiumis avastada;
- ATS oli töökorras;
- hoone evakuatsiooniteed olid läbitavad;

Praktilisele harjutusele eelnes loeng, kus Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli töötajatele tutvustati järgnevaid tuleohutusalasid teemasid:

Tuleohutusala teadlikkus

1. tulekahju olemus ja selle areng;
2. tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale;
3. tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;
4. tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.

Evakuatsioon

1. ohutu evakuatsiooni põhimõtted;
2. evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine;
3. inimeste evakueerimine.

Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine

1. inimeste päästmine ohustatud alast;
2. inimeste teavitamine tulekahjust;
3. tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted;
4. tulekahju teate edastamine Häirekeskusesse ja selle sisu;
5. esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted.

Lisaks evakuatsiooniharjutusele viidi töötajatele läbi ka kustutusharjutus, kus töötajad said harjutada 6 kg pulberkustuti kasutamist.

Planeeritud sündmuse kirjeldus (evakuatsiooniõppuse legend):

Tulekahju puhkeb Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli teisel korrusel riietusruumis. Tulekahjust annab märku ATS keskseade. Tulekahju imiteeritakse suitsukahuriga. Töötajad peavad teadma tulekahju korral tegutsemise plaani järgseid kohustusi ja neid täites valima laste evakuatsiooniks lähima ohutu väljapääsu või vajadusel jääma rühma/klassi ja endast teistele märku andma.

Läbiviija poolt oodatavad tegevused:

- puhkeb „tulekahju”;
- suits jõuab suitsuandurini ning ATS süsteem saadab teate tulekahju asukohast ATS keskseadmele, käivituvad ATS häirekellad hoones;
- häireteate kontroll;
- võimaluse korral püüavad õpetajad ennast ohtu seadmata tulekahju levikut piirata;
- teiste teavitamine üldevakuatsioonist;
- kogunemine kogunemiskohas;
- töötajate ettekanne loenduse tulemustest;
- määratud evakuatsioonijuhil ettekanne päästemeeskonna juhile (*mängib õppuse korraldaja*);
- koostöö tulekahju likvideerimistöödel.

Õppuse ajaline ülevaade - min:sek

00:00 käivitati suitsumasin, algas tulekahju;

00:20 rakendusid ATS häirekellad hoones;

00:35 teise korruse õpetajad nägid koridoris suitsu ning sulgesid koridori ukse;

01:45 II korruse õpetajad lahkusid lastega korruselt;


02:40 I korruse õpetajad ja lapsed väljusid hoonest;

03:50 kogu isikkoosseis oli hoonest väljas ning järelkontroll teostatud;

04:15 loendus läbi viidud ning anti päästetöö juhile informatsiooni tulekahju asukohast ja kanti ette, kui palju inimesi hoonest väljunud on;

Tulekahju avastamine ja leviku peatamine

Tulekahjust andis märku rakendunud ATS häirekell. Häirekella rakendudes tulid õpetajad klassidest välja olukorda kontrollima. Teisel korrusel oli suits väljunud riietusruumist ning levis trepikotta. Suitsu leviku tõkestamiseks sulgesid õpetajad koridori ukse. Samal ajal liikus ATS'i eest vastutav isik, kelle kabinet paikneb esimesel korrusel, häire õigsust kontrollima. Trepist üles liikudes avastas ta, et teisel korrusel on suits. Vastutav isik käitus õigesti, et ei läinud suitsu sisse kollet otsima, vaid liikus tagasi keskseadme juurde ning taaskäivitas häirekellad. Algas üldevakuatsioon. Teise korruse õpetajad ja lapsed said kiiremini hoonest välja, kuna info märgatud suitsu kohta anti suuliselt kiiresti teistele edasi.



Tulekahju asukoht



Suitsu leviku piiramine




Valmistumine üldevakuatsiooniks

Üldevakuatsioon ja kogunemine kogunemiskohas


Evakuatsioon toimus edukalt. Keegi õpetajatest ega lastest suitsu sisse ei sattunud ning kõik said hoonest välja. Koguneti hoone ees oleval platsil, mis on ühtlasi kokkuleppeline evakuatsioonikoht. Seal viidi ka läbi loendus.



Kogunemine



Liikumine evak. Kohta



Loendus

Üldhinnang õppusele

Tulekahju sai alguse teise korruse riietusruumist. Õpetajad ja personal said tulekahju korral tegutsemisega hästi hakkama. Keegi ohtu ei sattunud ning evakuatsioon toimus edukalt. ATS'i keskseade oli töökorras.

Õppuse kokkuvõtet tuleb tutvustada kõikidele töötajatele.

NB! Kokkuvõtet tuleb säilitada 5 aastat.

Lugupidamisega

Tarmo Hiiesalu
Tuleohutusspetsialist
Tamrex Ohutuse OÜ
Tel: 58 501 685
E-post: hiiesalu@tamrex.ee